CHICHARRA ELECTRICA PARA SEÑALES DE MINA



"C" RONDANA AISLANTE. SE REQ. 2 — "D" ANILLO DE LATON PARA CONTACTO. SE REQ. 1 — "E" CASQUILLO AISLANTE. SE REQ. 1 — "H" RONDANA DE ACERO. SE REQ. 1 — "J" RONDANA DE ACERO. SE REQUIERE 1 — "K" RESORTE DE ALAMBRE ACERADO Nº 5. SE REQUIERE 1



"F" TAPON DE MADERA PULIDO DE UNA PIEZA. SE REQUIERE 1



"B" VARILLA DE LATON





"L" TAPON DE TUBERIA ESTANDARD (2½). SE REQUIERE 1







"M" SOCKE DE LATON. SE REQUIERE 1



"G" MUELLE DE CONTACTO DE COBRE ENDURECIDO. SE REQUIEREN 2

UNIVERSIDAD GUANAJUATO. 1950

DIBUJÓ

V.B.

ESC. 1:1